




КОРПУС К-2В



1. Вход
2. Управление
3. Питание
4. Выход
5. Шина нулевого потенциала