


КОРПУС К-1А


1. Вход
2. Управление
3. Питание
4. Питание
5. Выход
6. Шина нулевого потенциала